



Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

ELT Vmax

Az akkumulátor szivárgási tesztje

Katalógusszámok
600-301

Szoftververziótól
V1.43

minc98hu1-01-(2405)



INFICON GmbH

Bonner Straße 498

50968 Köln, Németország

Tartalomjegyzék

1	Az útmutatóról	5
1.1	Célcsoportok	5
1.2	Figyelmeztető jelzések	5
2	Biztonság	6
2.1	Rendeltetésszerű használat	6
2.2	A kezelő kötelezettségei	8
2.3	Követelmények az üzemeltetővel szemben	8
3	Szállítási terjedelem, szállítás, tárolás	9
4	Leírás	10
4.1	Funkció	10
4.2	A készülék felépítése	11
4.2.1	A CP7 érintőképernyőjének felépítése	12
4.2.2	A CP7 eredménykijelzője	14
4.3	Műszaki adatok	16
4.3.1	Mechanikai adatok	16
4.3.2	Környezeti feltételek	16
4.3.3	Elektromos adatok	16
4.3.4	Fizikai adatok	17
4.3.5	Anyagok a gázáramlásban	17
4.4	Gyári beállítások	17
5	Telepítés	19
6	Üzemeltetés	24
6.1	Bekapcsolás és bejelentkezés	24
6.2	Alapvető beállítások, csak az opcionális CP7 készülékkel együtt	25
6.2.1	Nyelv beállítása	25
6.2.2	Dátum, idő és időzóna beállítása	25
6.2.3	Felhasználói profil beállítások	25
6.2.3.1	Jogosultsági csoportok áttekintése	25
6.2.3.2	Felhasználói profil kiválasztása, szerkesztése, létrehozása	26
6.2.3.3	Személyes beállítások módosítása	27
6.2.4	Automatikus bejelentkezés kikapcsolása	27
6.2.5	Automatikus bejelentkezés bekapcsolás	28
6.3	Beállítások a méréshez	29

6.3.1	Termék kiválasztása, szerkesztése vagy létrehozása (mérési beállítások).....	29
6.3.2	Termék választása	30
6.3.3	Beviteli mező használata a mérési ablakban.....	30
6.4	Mérés	32
6.5	ZERO-mérés fertőződés után	33
6.6	A készülék öblítése (Simple Purge)	34
6.7	Mért adatok és készülékinformációk	34
6.7.1	Mért adatok lehívása.....	34
6.7.2	Mért adatok átvitele.....	34
6.7.2.1	Elemzési adatok átvitele	35
6.7.3	Mért adatok törlése	36
6.7.4	Készülékinformáció lehívása	36
6.7.5	Naplózás lehívása.....	36
6.8	Szoftverfrissítés.....	37
6.8.1	A készülék-kezelőfelület szoftverének frissítése.....	37
6.8.2	Az alapkészülék szoftverének frissítése	38
6.8.3	A gázkimutató rendszer szoftverének frissítése	39
6.9	Kiszállítási állapot visszaállítása	40
6.10	Kibővített beállítások.....	40
6.11	Aktív hibák és figyelmeztetések megnyitása a CP7 készülékkel	40
6.12	Kijelentkezés a készülékből	40
7	Tisztítás és karbantartás	41
7.1	Az ELT Vmax karbantartási munkái.....	42
7.1.1	ELT Vmax: A ház tisztítása.....	42
7.1.2	ELT Vmax: A szűrőpaplan cseréje.....	42
7.2	Karbantartási terv.....	43
8	Üzemen kívül helyezés	44
8.1	A készülék ártalmatlanítása	44
8.2	Az akkumulátor-szivárgásmérő beküldése karbantartás, javítás vagy ártalmatlanítás céljából.....	44
9	Függelék.....	46
9.1	Tartozék	46
9.2	Tanúsítványok.....	47
9.2.1	CE megfeleléségi - nyilatkozat.....	47
9.2.2	Beépítési nyilatkozat	48
9.2.3	Kínai RoHS nyilatkozat	49

1 Az útmutatóról

Ez a dokumentum a címdalán megadott szoftververzióra érvényes.

A dokumentumban adott esetben megemlítünk olyan termékneveket, amelyeket csupán azonosítás céljából adunk meg, és a megfelelő jogbirtokosok tulajdonai.

1.1 Célcsoportok

1.2 Figyelmeztető jelzések



⚠ VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszély, amely halálos vagy súlyos sérülésekkel jár



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes szituáció, amely halálos vagy súlyos sérülésekkel jár



⚠ VIGYÁZAT

Veszélyes szituáció, amely könnyű sérülésekkel jár



TUDNIVALÓ

Veszélyes szituáció, amely anyagi vagy környezeti károkkal jár

2 Biztonság

2.1 Rendeltetészerű használat

- A készüléket lítium-ion akkumulátorok szivárgásvizsgálatára tervezték vákuumban, és arra szolgál, hogy kimutassa a mért objektumból kilépő elektrolitot.
- A mért objektumoknak oldószert kell tartalmazniuk az elektrolitban, amelyet négypólusú tömegspektrométerrel lehet kimutatni.
- Az ELT Vmax és a CP7 száraz környezetben használható.
- A hibás használat jelentette veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a kezelési útmutatóban leírtak szerint, a rendeltetésének megfelelően üzemeltesse a készüléket.
- Tartsa be a használatra vonatkozó korlátozásokat, lásd a „Műszaki adatok” c. fejezetet.

Hibás használatok

Ügyeljen arra, hogy az alábbi, nem rendeltetészerű használatokra ne kerüljön sor:

- A készülék beépítése olyan helyeken, ahol harmadik készülékek erős elektromágneses terei befolyásolhatják a mérési eredményeket
- A készülék használata a főkészüléken vagy kezelőegységen lévő védővezető nélkül
- Láthatóan hibás készülék használata
- Használat radioaktív tartományban
- Nem vákuum-ellenálló vizsgálati darabok elszívása
- A készülék használata száraz környezetben (relatív páratartalom <30%) az INFICON-nal való konzultáció nélkül
- A műszaki specifikációkon kívüli használat, lásd „Műszaki adatok”
- Szilárd anyagok elszívása
- A szivattyúcsatlakozókhoz csatlakoztatott és működő szivattyúk nélküli üzemeltetés
- Ne használjon a jelen kezelési útmutatóban nem szereplő tartozékokat és pótalkatrészeket.
- Vizes vagy nedves mért objektumok vizsgálata
- Folyadékok beszívása a készülékbe
- A készülék használata robbanásveszélyes környezetben
- A készülék használata olyan kamrákkal, amelyek nem vesznek részt a potenciálkiegyenlítésben
- Veszélyes elektromos feszültségek csatlakoztatása a készülék interfészeinél
- Nem elegendő teherbírású rekeszekbe való beépítés vagy tartókra való felszerelés (készülék vagy opcionális kezelőkészülék).

- Agresszív, korrozív, robbanékony, reaktív, radioaktív és mikrobiológiai anyagok beszívása.
- Gyúlékony vagy mérgező anyagok beszívása olyan esetekben, amikor nincs csatlakoztatva szivattyú, pl. propán hűtőközeg, akkumulátorok anyagai
- Megjegyzés: Ezt a készüléket nem lakókörnyezetben való használatra szánták.

2.2 A kezelő kötelezettségei

- Olvassa el, vegye figyelembe és kövesse az útmutatóban és a tulajdonos által készített munkautasításban található információkat. Ez különösen vonatkozik a biztonsági és figyelmeztető jelzésekre.
- Az összes munkánál mindig tartsa be a teljes kezelési útmutatót.
- Az útmutatóban meg nem válaszolt, a kezelésre vagy karbantartásra vonatkozó kérdéseivel forduljon az INFICON ügyfélszolgálatához.

2.3 Követelmények az üzemeltetővel szemben

A következő utasítások a vállalkozók vagy azok számára szólnak, akik a biztonságért és a termék felhasználó, alkalmazott vagy harmadik személy általi tényleges használatáért felelősek.

Biztonságtudatos munkavégzés

- Csak akkor üzemeltesse a készüléket, ha az műszakilag kifogástalan állapotban van és nincsenek sérülései.
- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, biztonság- és veszélytudatosan, a szóban forgó kezelési útmutatóval összhangban üzemeltesse.
- Teljesítse a következő előírásokat, és ellenőrizze ezek betartását:
 - Rendeltetésszerű használat
 - Általános biztonsági és baleset-megelőzési előírások
 - Nemzetközileg, nemzetileg és helyileg érvényes szabványok és irányelvek
 - Készülékkel kapcsolatos kiegészítő rendelkezések és előírások
- Kizárólag eredeti alkatrészeket vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészeket használjon.
- Biztosítsa, hogy a kezelési útmutató a készülék használati helyén rendelkezésre álljon.

A személyzet szakképzettsége

- A készülékkel és a készüléken csak betanított személyzet dolgozhat. A betanított személyzetnek a készülékre vonatkozó képzésben kell részesülnie.
- Győződjön meg arról, hogy a megbízott személyzet a munkavégzés megkezdése előtt elolvasta és megértette az útmutatót és a készülékkel együtt érvényes dokumentumokat.

3 Szállítási terjedelem, szállítás, tárolás

Szállítási terjedelem	Darabszám
ELT Vmax	1
Kicsomagolási utasítás	1
Digitális kezelési útmutató, amely PDF formátumban letölthető a www.inficon.com weboldalról	1

- ▶ A termék átvételét követően ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.

Szállítás

TUDNIVALÓ

Szállítási sérülés

A készülék a nem megfelelő csomagolás miatt szállítás közben megsérülhet.

- ▶ Őrizze meg az eredeti csomagolást.
- ▶ A készüléket csak az eredeti csomagolásban szállítsa.

Tárolás

A készüléket a műszaki adatoknak megfelelően tárolja, lásd „Műszaki adatok [▶ 16]”.

4 Leírás

4.1 Funkció

A készülék egy akkumulátor-szivárgásmérő, amellyel mind kemény akkumulátorcellák, mind pedig tasakcellák roncsolásmentes szivárgásvizsgálatára használható.

A készülék egy gázkimutató rendszerből, egy opcionálisan kapható kezelőegységből és egy opcionálisan kapható vákuum-vizsgálókamrából áll.

Ehhez a mért objektumot a vizsgálókamrába kell helyezni, és a kamrát be kell zárni.

Egy vagy több tesztkamra egyidejűleg csatlakozik a készülékhez.

A vizsgálókamra* csatlakoztatása után elindul a mérési folyamat, és sor kerül a vizsgálókamra evakuálására. Az ügyfél vizsgálókamrái és az INFICON vizsgálókamrái (opcionálisan kapható) esetén az ügyfél egy interfészen keresztül aktiválja a mérési folyamatot.

A mért objektum szivárgása esetén az evakuálási folyamat révén elpárolog a kilépő elektrolit.

A kilépő elektrolit elpárolgott oldószerkomponensei a gázkimutató rendszerbe jutnak, és a rendszer DMC-re, illetve különböző oldószerekre elemzést végez.

* opcionális tartozék

A gázkimutató rendszer nagy vákuum alatt működik, vagyis a nyomásnak a négypólusú tömegspektrométerben mindig 5×10^{-4} mbar alatt kell lennie. Ezt a vákuumot a turbomolekuláris szivattyú hozza létre, egy opcionálisan kapható membránszivattyú támogatásával.

A készülék komponensei:

- Magasvákuum-szivattyúrendszer
- Beeresztőrendszer a gázáramláshoz
- Elektromos és elektronikus részegységek az elektromos áramellátáshoz és a jelfeldolgozáshoz

Az opcionálisan kapható CP7 érintőkijelzőjén felügyelni lehet a mérést és a diagnosztikát. A mérési folyamatot maga a berendezés vezérli. A szivattyúk a mérőkamra evakuálására szolgálnak a kívánt célnyomás eléréséhez. A mérési folyamathoz igazított szelepvezérlés lehetővé teszi az elemzőgáz betáplálását a gázkimutató rendszerbe.

4.2 A készülék felépítése



Ábra 1: ELT Vmax

1	24 V DC csatlakozó	6	Öblítőömlő csatlakozója
2	Állapotjelző LED	7	1. szivattyú
3	Anybus I/O (IO1000 vagy BM1000)	8	2. szivattyú
4	CP7 csatlakoztatás	9	Vizsgálókamra csatlakozója
5	Védővezető csatlakozója		

Az ELT Vmax hátoldalán van egy másik csatlakozás a védővezetőhöz.

A védővezeték a készülék elejére vagy hátuljára is csatlakoztatható.



Ábra 2: CP7


1	Kijelző
2	USB-csatlakozó
3	Védővezető csatlakozója

A CP7 hátoldalán található az I/O modul csatlakozói és egy további csatlakozó a védővezetőhöz.

4.2.1 A CP7 érintőképernyőjének felépítése



A CP7 opcionálisan kapható, a szállított alapsomagban nincs benne.














1	Beállítások navigációs gomb	10	Opcionális beviteli mező
2	Terméknév	11	Diagnosztika navigációs gomb
3	Idő	12	Mosás
4	Jogosultság	13	Mérés
5	Felhasználói név	14	ZERO
6	Előző oldal	15	Küszöbérték
7	Következő oldal	16	Az aktuális ablak neve
8	Üzemeltetés navigációs gomb	17	Információ navigációs gomb
9	„START” gomb		

Funkciógombok

A gombok három különböző színben jelenhetnek meg:

- Szürke: A funkció zárolva,
- Világoskék: A funkció választható
- Fehér: A funkció aktív.

Általános funkciószimbólumok

	A jelenlegi funkció megszakítása
	Súgó lehívása az aktuális funkcióhoz
	Adatbevitel vagy választás nyugtázása
	Betöltés
	Vizsgálat
	Lementés
	Szerkesztés
	Másolás
	Törlés
	Oldal előre
	Oldal vissza


A mérési ablakban bal oldalon jelenik meg a mérési eredmény. További információk, lásd „Eredménykijelző”.

4.2.2 A CP7 eredménykijelzője

A mért szivárgási mérték a „Készenlét” ablakban bal oldalon numerikusan és színes háttérrel látható.


Mérési eredmény:
Tömör

Ha a szivárgási mérték a beállított küszöbérték alatt van, a mérési eredmény zöld alapon jelenik meg.




Mérési eredmény:
Szivárgó

Ha a szivárgási mérték a beállított szivárgási küszöbérték felett van, a mérési eredmény piros alapon jelenik meg.



**Mérési eredmény:
Figyelmeztetés**

Ha a szivárgási mérték a beállított figyelmeztetési küszöbérték felett, azonban még a beállított szivárgási küszöbérték alatt van, a mérési eredmény narancssárga alapon jelenik meg. A küszöbérték megadása egy figyelmeztetéshez opcionális.



4.3 Műszaki adatok

4.3.1 Mechanikai adatok

	600-301
Méreték (Sz x M x Mé)	440 mm x 234 mm x 550 mm
Tömeg	25 kg

4.3.2 Környezeti feltételek

	600-301
Megengedett környezeti hőmérséklet (az üzemeltetés közben)	10–40 °C
Megengedett tárolási hőmérséklet	-10 °C és 60 °C között
Max. relatív páratartalom 31 °C-ig	80%
Max. relatív páratartalom 31 - 40 °C között	Lineárisan eső 80%-ról 50%-ig
Max. relatív páratartalom 40 °C felett	50%
Relatív páratartalom a tárolás és szállítás során	Minimum 10% Maximum 90%
Szennyezettségi fok	2
Max. magasság a tengerszint felett	2000 m
Üzemi környezet tisztasági foka (tisztaszoba, ill. tiszta helyiség osztálya)	ISO CLASS 6
Használat	Csak beltérben

4.3.3 Elektromos adatok

	600-301
Áram	4 A
Feszültség	24 V DC \pm 5%
Elektronikus csatlakozások	Anybus i/O csatlakozás, vezérlőegység

4.3.4 Fizikai adatok

	600-301
Legkisebb kimutatható szivárgás	5 x 10 ⁻⁷ mbar l/s (hélium ekvivalens szivárgási mérték, 0 mbar ellenében 1000 mbar nyomáskülönbség esetén 100% DMC-hez (dimetil-karbonát))
Mérési tartomány	3 dekád
Kimutatható tömegek	2 - 200 amu
Tömegspektrométer	Négypólusú tömegspektrométer
Ionforrás	2 katód
Idő az üzemképességig	< 3 perc szabályozott üzemben

4.3.5 Anyagok a gázáramlásban

- Nikkelezett sárgaréz
- PTFE (politetrafluor-etilén)
- PU (poliuretán)
- PA (poliamid)
- POM (poliacetál)
- PBT (polibutilén-tereftalát)
- NBR (akrilonitril-butadién gumi)
- acél
- Alumínium
- nejlon
- FKM és FPM (fluorgumi)
- Kvarc kapilláris
- Ragasztó (Epotec 302-3M)
- Wolfram

4.4 Gyári beállítások

Automatikus bejelentkezés	Be
Előzetesen beállított felhasználó	Supervisor
Supervisor PIN-kód (előzetes beállítás)	1111
Előzetesen beállított termék	Universal
Mérési tömeg	59
Kalibrálási tömeg	59
Szivárgás küszöbérték	1.00E-5 mbar*l/s

Figyelmeztetési küszöbérték	8.00E-6 mbar*l/s
Pre-LD	4 másodperc
LD	2 másodperc
Üzem mód	Soros, alapvonal-korrekciónal

5 Telepítés



VESZÉLY

Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és gőzök miatt

- ▶ Ne vizsgáljon erősen szivárgó vizsgálati darabokat.
- ▶ Kerülje az egészségre ártalmas gázok vagy gőzök belégzését.
- ▶ Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági utasításokat.
- ▶ Gondoskodjon olyan telepítési helyről, amelyen a távozógáz-vezetékek nem zárhatók el vagy felismerhetők.
- ▶ Gondoskodjon megfelelő szellőztetésű telepítési helyről, vagy alternatívaként olyan telepítési helyről, amelyen ellenőrzött és felügyelt a levegőminőség egészségre ártalmas anyagok tekintetében.
- ▶ Csak a jóváhagyott oldószerrel vizsgálja a vizsgálati darabokat.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a készülékbe beépített komponensek ellenállóak-e, ha a listán nem szereplő oldószert (vagy oldószerek keverékét) használja.



VESZÉLY

Áramütésveszély

Ha potenciálkiegyenlítő csatlakoztatása nélkül üzemelteti az ELT Vmax vagy a CP7 készüléket, veszélyes áramütések keletkezhetnek.

- ▶ Csatlakoztassa az ELT Vmax és a CP7 készüléket egy potenciálkiegyenlítőhöz.
- ▶ Ne működtesse az ELT Vmax és a CP7 készüléket veszélyes elektromos feszültségek közvetlen közelében.
- ▶ Látható hibák esetén haladéktalanul válassza le az ELT Vmax készüléket a feszültségellátásról: húzza ki a 24 V DC dugaszt.
- ▶ Vészhelyzetben szüntesse meg az energiaellátást az egyik vészleállító gombbal.
- ▶ Integrált üzem esetén csatlakoztassa az összes vizsgálókamrát a potenciálkiegyenlítőhöz. Így elkerülheti az ellenőrizetlen elektrosztatikus kisüléseket a vizsgálókamrák nyitásakor és zárásakor.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Veszély nedvesség és elektromosság miatt

Az akkumulátor-szivárgásmérőbe hatoló nedvesség az áramütés következtében személyi sérüléseket, a rövidzárlatok miatt pedig anyagi károkat okozhat.

- ▶ Az akkumulátor-szivárgásmérőt csak száraz környezetben üzemeltesse.
- ▶ Ne üzemeltesse az akkumulátor-szivárgásmérőt folyadék- és nedvességforrások közelében.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Zuhanás- és botlásveszély

- ▶ Az ELT Vmax készüléket, az opcionálisan kapható CP7 készüléket, valamint az opcionális vákuumkamrát csak csúszásbiztos, stabil, rázkódás- és rezgésmentes alapra állítsa.
- ▶ Szerelje be az ELT Vmax készüléket és az opcionálisan kapható CP7 készüléket egy 19"-os rekeszbe.
- ▶ Használat közben és a kikapcsolás után öt percig ne rázza az ELT Vmax készüléket.
- ▶ Az ELT Vmax-ot és az opcionálisan elérhető CP7 -et mindig asztali eszközként vagy 19"-os rackbe szerelve használja. A CP7 megfelelő monitortartóra is felszerelhető.
- ▶ Úgy vezesse el a tömlővezetéseket és a kábeleket, hogy ne lehessen bennük elbotlani.



⚠ VIGYÁZAT

Elektromos komponensek károsodása jelentette sérülésveszély

Ha túl hosszú csavarokat használ a CP7 rögzítéséhez, azzal kárt tehet a belső elektromos komponensekben, és tüzet okozhat.

- ▶ Legfeljebb 10 mm menethosszúságú csavarokkal rögzítse a CP7 készüléket.



Anyagi károk rezgések miatt

A méréstechnika alkatrészei forognak, és nem rázkódhatnak. Az alkatrészek még a gázkimutató rendszer kikapcsolása után is több percig forognak még.

- ▶ A gázkimutató rendszert, a vákuum-vezérlőegységet, valamint az opcionális vákuumkamrát csak csúszásmentes, stabil, rázkódás- és rezgésmentes alapra állítsa.
- ▶ A gázkimutató rendszer az üzemeltetés közben, és kikapcsolása után legalább öt percig nem rázkódhat.



TUDNIVALÓ

Túl nagy feszültség okozta meghibásodás

A 24 V DC-nél nagyobb feszültség az ELT Vmax meghibásodását okozhatja.

- ▶ Csatlakoztassa az ELT Vmax készüléket 24 V DC feszültséghez.



Az ELT Vmax és a CP7 használata száraz környezetben

Vegye figyelembe, hogy a műanyagok – például poliamidok vagy polipropilének – mechanikus stabilitása gyorsabban csökkenhet, és az érintett alkatrészek megrepedhetnek, vagy a felületük elváltozhat. Mindez az élettartamuk lerövidülésével járhat.

- ▶ Minden nap végezze el az ELT Vmax kalibrálását és referenciamérését.
- ▶ Viseljen ESD védőruházatot, ha szárítóhelyiségben használja. Az elektrosztatikus töltésekkel szembeni fokozott érzékenység várható.

Eljárásmód

Az akkumulátor-szivárgásmérő részei: gázkimutató rendszer vákuum-vezérlőegységgel, opcionális kezelőegység és opcionális vákuum-vizsgálókamra. Az akkumulátor-szivárgásmérő felállítását, csatlakoztatását és üzembe vételét kizárólag az INFICON felhatalmazott vagy képzett alkalmazottai végezhetik.

ELT Vmax Használható asztali eszközként A gumilábak távolság méretei mélység 448 mm, szélesség 344 mm

- A mérési eredmények meghamisításának elkerülése céljából lehetőség szerint változtatlan helyiség-hőmérsékletű felállítási helyet tervezzen az akkumulátor-szivárgásmérő számára.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

Csatlakoztassa a készülékeket az alábbiakban leírtak szerint.



Ábra 3: ELT Vmax

1	24 V DC csatlakozó	6	Öblítés csatlakozója
2	Állapotjelző LED	7	1. szivattyú
3	Anybus bemenete/kimenete	8	2. szivattyú
4	CP7, IO1000 vagy BM1000 csatlakozója	9	Vizsgálókamra csatlakozója
5	Védővezető csatlakozója		




Ábra 4: CP7

1	Kijelző
2	USB-csatlakozó
3	Védővezető csatlakozója

A CP7 hátoldalán található az I/O modul csatlakozói és egy további csatlakozó a védővezetőhöz.

Az ELT Vmax bekötési rajza / 3 vizsgálókamrával rendelkező rendszer példája



ELT Vmax			
1	Vizsgálókamra csatlakozója	5	Védővezető csatlakozója
2	2. szivattyú csatlakozója	6	CP7 csatlakozója
3	1. szivattyú csatlakozója	7	IO1000 / BM1000 csatlakozó
4	Öblítés csatlakozója	8	24 V DC csatlakozó
3 vizsgálókamrával rendelkező rendszer példája			
9	Kamranyomás mérési helye	19	Külső szivattyú szelepe
10	ELT Vmax leválasztószelepe	20	Vivőgázszelep
11	Kamranyomás mérési helye	21	Szellőztetőszelep
12	Vivőgázszelep	22	Külső szivattyú szelepe
13	Szellőztetőszelep	23	Külső szivattyú
14	A vizsgálókamra	24	C vizsgálókamra
15	Külső szivattyú szelepe	25	Megkerülőszelep
16	Vivőgázszelep	26	ELT Vmax leválasztószelepe
17	Szellőztetőszelep	27	Kamranyomás mérési helye
18	B vizsgálókamra	28	ELT Vmax leválasztószelepe

6 Üzemeltetés



⚠ VIGYÁZAT

Az egészség veszélyeztetése gázok és gőzök miatt

Az akkumulátor-szivárgásmérő üzemeltetése közben veszélyes gőzök keletkezhetnek.

- ▶ Csak a szivattyúcsatlakozókhoz csatlakoztatott, működő szivattyúkkal működtesse a készüléket.
- ▶ Csatlakoztassa az akkumulátor-szivárgásmérőt egy távozógáz-vezetékhez.
- ▶ Kerülje az egészségre ártalmas gázok vagy gőzök belégzését.
- ▶ Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági utasításokat.
- ▶ Gondoskodjon olyan telepítési helyről, amelyen a távozógáz-vezetékek nem zárhatók el vagy felismerhetők.
- ▶ Gondoskodjon megfelelő szellőztetésű telepítési helyről, vagy alternatívaként olyan telepítési helyről, amelyen ellenőrzött és felügyelt a levegőminőség egészségre ártalmas anyagok tekintetében.



TUDNIVALÓ

Anyagi károk túlmelegedett készülék miatt

Az akkumulátor-szivárgásmérő üzemeltetés közben felmelegszik, és elegendő szellőzés nélkül túlmelegedhet.

- ▶ Ne zárja el a szűrőhöz vezető szellőzőnyílást.
- ▶ Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőztetéséről.
- ▶ Tartsa távol a hőforrásokat az akkumulátor-szivárgásmérőtől.
- ▶ Ne tegye ki az akkumulátor-szivárgásmérőt közvetlen napsugárzásnak.
- ▶ Vegye figyelembe a műszaki adatokat.

6.1 Bekapcsolás és bejelentkezés

- ▶ Az ELT Vmax elindításához kapcsolja be az áramellátást.
 - ⇒ Kiszállítási állapotában a készülék az elindulási fázis után a mérési képernyőt jeleníti meg a CP7 kijelzőjén.



6.2 Alapvető beállítások, csak az opcionális CP7 készülékkel együtt

6.2.1 Nyelv beállítása

Állítsa be a nyelvet a felhasználói beállításokban, ehhez lásd „Felhasználói profil kiválasztása, szerkesztése, létrehozása [▶ 26]”.

6.2.2 Dátum, idő és időzóna beállítása

✓  **Supervisor** jogosultságok

- 1  > Általános > Dátum és idő
- 2 Állítsa be.
- 3 Mentse le .

6.2.3 Felhasználói profil beállítások

6.2.3.1 Jogosultsági csoportok áttekintése


Egy felhasználó jogosultságai attól függnnek, hogy melyik csoporthoz van hozzárendelve.

User

A  **User** csoport tagjai


- választhatnak a lementett termékek közül,
- méréseket végezhetnek,
- megtekinthetik a mérési eredmények előzményeit,
- megtekinthetik a készülékinformációkat,
- megtekinthetik a hibanaplókat.

Operator

Az  **Operator** csoport tagjai rendelkeznek a **User** csoport összes jogosultságával. Ezen túlmenően

- termékeket hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
- Usert hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
- ábrákat hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
- mért adatokat exportálhatnak / törölhetnek,
- mérési beállításokat módosíthatnak.

Supervisor


A  **Supervisor** csoport tagjai rendelkeznek a **User** és **Operator** csoport összes jogosultságával. Ezen túlmenően

- Operatort hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
- Supervisort hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,

- szoftverfrissítést végezhetnek
- dátumot / időt módosíthatnak.


6.2.3.2 Felhasználói profil kiválasztása, szerkesztése, létrehozása

✓  **Operator** vagy **Supervisor** jogosultságok

1  > Felhasználói fiókok > Felhasználói fiókok kezelésére


⇒ A már létrehozott felhasználók és hozzárendelt csoportok lista formájában jelennek meg.

2 A következő lehetőségei vannak:


Új felhasználói profil létrehozásához válassza a  gombot az ablak alsó tartományában.

⇒ Megnyílik a „Felhasználó beállítások” ablak.


Egyébként nyomjon meg egy már létrehozott felhasználói nevet, és válasszon a megjelenített eszközlisztából:

, hogy egy felhasználói profilt betöltsön.

⇒ Megnyílik a bejelentkező ablak.


, hogy egy felhasználói profilt szerkesszen.


⇒ Megnyílik a „Felhasználó beállítások” ablak.

, hogy egy felhasználói profilt töröljön.

⇒ Megjelenik egy biztonsági lekérdezés.

3 A beállítások kiválasztása után megnyílik a „Felhasználó beállítások” ablak. Ebben az esetben igény szerint jegyezzen be egy felhasználói nevet, módosítsa vagy tartsa meg azt.



- 4 Ha a „PIN-kód” mező nincs kitöltve vagy tartalmát módosítani kívánja, jegyezzen be egy 4 számjegyből álló PIN-kódot.
- 5 Ahhoz, hogy egy felhasználóhoz hozzárendelje a szükséges jogosultságokat, válasszon ki egy csoportot. A < és > gombokkal válasszon a „User”, „Operator” és „Supervisor” csoportok közül. Lásd Jogosultsági csoportok áttekintése [▶ 25].
- 6 A „Nyelv” mezőben rendeljen a felhasználóhoz a < és > gombokkal egy nyelvet .
- 7 Mentse le .

6.2.3.3 Személyes beállítások módosítása

A korlátozott jogosultságokkal rendelkező felhasználóként (**User**) is módosíthatja a nyelvét vagy PIN-kódját. Ezzel a hozzátartozó felhasználói profil megfelelően hozzáigazodik. A teljes felhasználói profilhoz nem szükséges hozzáférés.

- 1 Nyomja meg a kijelzőn jobb oldalon felül megjelenített felhasználói nevét.
⇒ Megnyílik a „Felhasználó opciók” ablak.
- 2 Igény szerint válassza vagy a „PIN-kód módosítása” vagy a „Nyelv módosítása” gombot.

6.2.4 Automatikus bejelentkezés kikapcsolása





Gyári beállítás

A gyári beállítás szerint a készülék bekapcsolása után a „Supervisor” felhasználó automatikus bejelentkezik és lehívja a mérési képernyőt. Ez az előzetesen beállított felhasználó ráadásul rendelkezik a „Supervisor” csoport jogosultságaival. Az adott beállítás módosítása nélkül mindegyik felhasználó korlátozás nélkül kezelheti az összes készülékfunkciót.

Meghatározhatja, hogy a készülék bekapcsolása után egy felhasználó automatikus bejelentkezése helyett a bejelentkező ablak jelenjen meg.

A bejelentkező ablakban az összes olyan felhasználó be tud jelentkezni, aki már regisztrált a készüléken, lásd „”.




✓  **Supervisor** jogosultságok

- 1  > Felhasználói fiókok > Automatikus bejelentkezés kezelése
- 2 Deaktiválja az „Auto Login” ablakban az „Aktív” opciót.
- 3 Mentse le .

⇒ A készülék újraindítása után a rendszer az aktuális beállításokat veszi figyelembe.

6.2.5 Automatikus bejelentkezés bekapcsolás

Meghatározhatja, hogy választása szerint egy felhasználó a készülék bekapcsolása után a bejelentkező ablak nélkül automatikusan jelentkezzen-e be.

- ✓  **Supervisor** jogosultságok
- ✓ A kívánt felhasználót már létrehozta. Lásd „Felhasználói profil kiválasztása, szerkesztése, létrehozása [▶ 26]”.
 - 1  > Felhasználói fiókok > Automatikus bejelentkezés kezelése
 - 2 A „Név” ablakba jegyezze be a felhasználó nevét. Vegye figyelembe a nagy- és kisbetűvel írást.
 - 3 A „PIN-kód” ablakba jegyezze be a felhasználói profil aktuális PIN-kódját.
 - 4 Aktiválja az „Auto Login” ablakban az „Aktív” opciót.
 - 5 Mentse le .

6.3 Beállítások a méréshez

6.3.1 Termék kiválasztása, szerkesztése vagy létrehozása (mérési beállítások)

A mérési specifikációk beállításához létrehozott termék szükséges.




Ha külső vezérlésen keresztül módosít olyan paramétereket, mint pl. a küszöbérték, akkor a kijelzőn a „No Product” (Nincs termék) üzenet jelenik meg.

✓  **Operator** vagy **Supervisor** jogosultságok

1  > Termékek

⇒ A már létrehozott termékek lista formájában jelennek meg.

2 Nyomja meg egy termék nevét, és válasszon a megjelenített eszközlístából vagy a kijelzőből:

, egy termék betöltéséhez.

, a termékbeállítások szerkesztéséhez.

⇒ Megnyílik a „Termékbeállítások” ablak.

, a termékbeállítások másolásához.

⇒ Megnyílik a „Termékbeállítások” ablak a másolási forrás bejegyzéseivel.


, egy termék törléséhez.

⇒ Megjelenik egy biztonsági lekérdezés.



, új termék létrehozásához.

⇒ Megnyílik a „Termékbeállítások” ablak.

3 A „Beállításokon” / „Terméken” keresztül megnyílik a „Termékbeállítások” ablak”. Ebben az esetben igény szerint jegyezze be egy termék nevét a „Terméknév” alatt, módosítsa vagy tartsa meg azt.

- 1 A „Szivárgás küszöbérték” alatt adja meg az értéket, amelynek túllépésekor a terméket „szivárgónak” kell jelteni. A standard beállítás 1×10^{-5} mbar l/s.
- 2 Opcionálisan aktiválhat egy küszöbérték figyelmeztetést.
- 3 Vonalkód beviteléhez használja az érintőképernyőt, vagy szkennelje be a vonalkódot az aktivált beviteli mezőbe.
- 4 A „Kép kiválasztása” segítségével töltsön be egy termékképet, amely a mérés közben a mérési képernyőn jelenik meg.
Ha a kívánt kép nincs lementve a készülékre, bővítse a képadatbázist. Miután megnyomja a **+** gombot, a képek (JPG, PNG; max. 400 x 400 px) egy pendrive-ról (FAT32 formázott) a képkönyvtárba vihetők át.
- 5 Mentse le .

6.3.2 Termék választása



- 1  > Termékek
⇒ A már létrehozott termékek jelennek meg. Ha nem találja a kívánt terméket, hozza létre, lásd „Termék kiválasztása, szerkesztése vagy létrehozása (mérési beállítások) [▶ 29]”. Nyomja meg a kívánt termék nevét.
- 2 Töltse be .

6.3.3 Beviteli mező használata a mérési ablakban

Szükség esetén a mérési ablakban egy beviteli mezőt alakíthat ki, hogy további információs szöveget tudjon beírni. Például egy sorozatszámot vagy gyártási tételszámot.

Ez a szöveg nemcsak a mérési ablakban jelenik meg, hanem az adatrögzítéskor is lementi a rendszer. A szöveg az elvégzett méréshez rendelődik.

1. Állítson be beviteli mezőt a mérési ablakhoz

- 1  > Készülék
- 2 Aktiválja az „Opcionális beviteli mező” funkciót.
- 3 Mentse le .

2. Beviteli mező kitöltése vagy módosítása a mérési ablakban

- ✓ Aktiválta az opcionális beviteli mezőt.
 - 1 Érintse meg a beviteli mezőt a mérési ablakban.
 - 2 A megjelenített billentyűzettel írja be a kívánt szöveget.
- ⇒ A készülék újraindítása után a beviteli mező üres.
- ⇒ A beviteli mező automatikusan kiürül a következő mérés befejezése után
- ▶ Alternatív megoldásként vonalkódozást is használhat. Ehhez szkennelje be a vizsgálati darab vonalkódját egy kereskedelemben kapható vonalkódozóval. Ez automatikusan átkerül a beviteli mezőbe. Több vonalkód beolvasásakor ezeket egy | jel választja el egymástól.



Ebben az ablakban lehetséges a vonalkód leolvasása egy vonalkódozóval.

6.4 Mérés



⚠ VIGYÁZAT

Figyelmeztetés kézsérülésekre

- ▶ A vizsgálókamrát csak akkor nyissa ki és zárja be, ha az ujjai a vizsgálókamrafeleken és a vizsgálókamra elfordulási tartományán kívül vannak.



TUDNIVALÓ

Anyagi károk a vizsgálókamra szakszerűtlen feltöltése miatt

A tömlőkbe jutó kilépő folyadékok hátrányosan befolyásolhatják a készülék működését. Az éles tárgyak, kenőzsírok vagy olajok károsíthatják a membránt, a kamragyűrűt és a tömítőajkakat.

- ▶ Akadályozza meg, hogy a vizsgálókamra elszennyeződjön olajokkal, kenőzsírokkal vagy szénhidrogénekkal.
- ▶ Ne helyezzen hegyes vagy éles tárgyakat védőkeret nélkül a vizsgálókamrába.



Kerülje a mérési pontatlanságokat:

- ▶ Az akkumulátorokat úgy helyezze el, hogy a vizsgálókamrafél tömítéseit ne takarják, vagy ne érintsék!
- ▶ Kerülje a mért objektumok mérését a környezethez képest jelentős hőmérséklet-különbségekkel!
- ▶ Tartsa tisztán a vizsgálókamrafelek tömítéseit. Ha nem távolítja el a szennyeződések, meghamisíthatja a mérési eredményeket.
- ▶ Ne sértse meg a tömítőfelületeket. A mechanikus sérülések, mint pl. a karcok, szivárgóvá tehetik a kamrát.
- ▶ Ne tisztítsa a vizsgálókamrát oldószerekkel / alkoholokkal. Ezek ugyancsak meghamisíthatják a mérési eredményeket.

- ✓ Elvégezte egy egykamrás vagy többkamrás rendszer telepítését, lásd: „Telepítés [▶ 19]”.
- ✓ Elvégezte az általános beállításokat, lásd: „Alapvető beállítások, csak az opcionális CP7 készülékkel együtt [▶ 25]”.
- ✓ A beállításokat lementette a készüléken a kívánt termékhez.
- ✓ Kiválasztotta a kívánt terméket, lásd „Termék választása [▶ 30]”.
- ✓ Az ELT Vmax mérési folyamata úgy lett kialakítva, hogy előbb kell előkészíteni a csatlakoztatott vizsgálókamrát, és utána elindítani a mérést az ELT Vmax készülékkel. Lehetővé kell tenni a vivőgáz hozzáadását.

- 1 Hívja elő a mérési képernyőt (opcionálisan elérhető CP7).

- 2 Helyezze a vizsgálati darabot a vizsgálókamrába, és zárja be azt.
- 3 Nyissa ki a szelepet a külső szivattyú felé, és evakuálja a vizsgálókamrát kb. 3–10 mbar célnyomásra.
- 4 Zárja el a szelepet a külső szivattyú felé.
- 5 Nyissa ki a vivőgázszelepet és az ELT Vmax szelepet.
- 6 CP7 használata esetén indítsa el a mérést a „START” gombbal.
- 7 Az interfészen keresztüli indításhoz az IO-modult/interfészprotokollt is használhatja.
- 8 Tekintse meg a mérési folyamat eredményét.
 - ⇒ CP7: A mért szivárgási mérték a „Mérés” ablakban bal oldalon numerikusan és színes háttérrel látható. Kiegészítésként megjelenik az „OK”, a „Szivárgás figyelmeztetés” vagy a „Szivárgás” szó, lásd „Mért adatok lehívása [▶ 34]”. A mérés befejezése után eltávolíthatja a mért objektumot, és további objektumokat mérhet.
 - ⇒ Interfész: Az ELT Vmax segítségével meghatározott szivárgási mérték az Ön által kiválasztott interfészprotokoll megfelelő parancsával kiolvasható.
 - ⇒ A mérés befejezése után az ELT Vmax visszaáll készenléti üzemmódba.
- 9 Csatlakoztassa az ELT Vmax szelepet és a vivőgázszelepet.
- 10 Szellőztesse át a mérőkamrát a szellőztetőszeleppel. Ezután kiveheti a vizsgálati darabot a kamrából.
- 11 A következő mérés előkészítése gyanánt párhuzamosan evakuálhatja a megkerülőszelepen keresztül a mérővezetékét. Tájékozódjon a leolvasható p3 nyomás alapján. Annak el kell érnie a < 4,5 mbar értéket.
- 12 Ha szeretné megszakítani a mérést, bármikor leállíthatja a mérési folyamatot.



Amint a 3. lépés befejeződött, már kezdheti is a következő vizsgálókamra evakuálását.



Ha a méréseket ugyanazzal a mért objektummal megismételi, a mérési eredmények eltérhetnek. Ez többnyire az előző mérés által feltételeesen csökkentett oldószermentységre vezethető vissza.

6.5 ZERO-mérés fertőződés után



Csekély fertőződés esetén használja ezt a funkciót. Az aktuális alapjelérték ekkor nullára áll. Nagy alapjelértékek esetén használja a „Mosás” funkciót.

Az eredmény zölden jelenik meg, és az értékeket átveszi a rendszer. Probléma esetén figyelmeztetés vagy hiba jelenik meg.

- 1 Válasszon  > .
 - 2 Ürítse ki a mérőkamrát.
 - 3 Indítsa el a ZERO mérést.
- ⇒ Az eredmény zölden jelenik meg, és az értékeket átveszi a rendszer. Hiba esetén az eredmény piros színű.

6.6 A készülék öblítése (Simple Purge)





Fertőzések esetén használja ezt a funkciót. Ezzel átöblíti a vizsgálókamrákat és a tömlővezetéseket, és az alapjelérték lecsökken.

A Simple Purge folyamat a berendezésről indítható.

Az ELT Vmax a funkció elindítása után automatikus öblítést végez. Ennek során megtörténik a vizsgálókamra és a vákuumrendszer ciklikus leszívása és elárasztása, hogy fertőződés után csökkenjen az alapjel a készülékben.

6.7 Mért adatok és készülékinformációk



6.7.1 Mért adatok lehívása

- 1  > Mérések
 - ⇒ Az elvégzett mérések rövidített formában soronként jelennek meg.
- 2 Ahhoz, hogy egy mérést részletesen meg tudjon jeleníteni, érintsen meg egy bejegyzést, és azt követően a beúsztatott szimbólumot .
 - ⇒ Az adott méréshez lementett összes információ megjelenik.

6.7.2 Mért adatok átvitele

A mérési eredmények lementése automatikusan történik a készülékben. Az utolsó 500000 mérést tárolja a készülék. A mért adatokat a belső memóriából egy csatlakoztatott pendrive-ra viheti át.

✓   **Operator** vagy **Supervisor** jogosultságok

- 1 Az adatok belső memóriából történő átviteléhez csatlakoztasson egy FAT32 formátumú pendrive-ot a készülék USB-csatlakozóinak egyikéhez.
 - 2  > Mérések
 - 3 Mentse le .
- ⇒ Az összes mért adat átvitelre kerül. Az export befejezését kijelzi a rendszer. A mért adatok a készülékben lementve maradnak.



A mért adatok csak CP7 használata esetén tárolódnak.


Ha nem használ CP7 készüléket, gondoskodjon maga az adatok rögzítéséről.

6.7.2.1 Elemzési adatok átvitele

A CP7 készülék minden mérésakor és hiba esetén a belső memóriájában regisztrálja az adatokat.

Ezeket a fájlokat e-mailen keresztül vagy egy feltöltési link igénylésével tudja elküldeni az INFICON cégnek.

Így bocsássa az INFICON cég rendelkezésére a szóban forgó adatokat

- 1 Csatlakoztasson egy FAT32 formázású pendrive-ot a vezérlőegységhez.
- 2 Navigáljon a „Diagnosztika  Szerviz export” oldalra a készülék kezelőfelületén.
- 3 Működtesse az „Export Service Data” gombot.
 - ⇒ Az export előrehaladása megjelenik a készülék-kezelőfelületén, és hosszabb üzemeltetési idő után eltarthat néhány percre (< 25 perc).
 - ⇒ Az adatexport ekkor már megtalálható a pendrive-on. A fájl neve a „ServiceExport” - „Sorozatszám” - „Dátum és idő” részekből áll.

Hosszabb üzemeltetési idő után az adatexport több megabyte (MB) nagyságú is lehet.


Mindamellet egy jelszóval védett archívumról van szó.

6.7.3 Mért adatok törlése

A mért adatokat törölheti a készülék belső memóriájából.

✓  **Operator** vagy **Supervisor** jogosultságok

1  > Mérések

2 Nyomja meg a  szimbólumot.

⇒ Az összes rögzített mért adat törlésre kerül.


6.7.4 Készülékinformáció lehívása

▶  > Készülékinformáció

⇒ Megjelennek a háttér-információk.

6.7.5 Naplózás lehívása

Gomb a készüléküzenetek megjelenítéséhez lista formájában. Ezek az adatok a gyártó szervizével való kapcsolat esetén hasznosak.

▶  > Napló

6.8 Szoftverfrissítés

A készülék különböző szoftververziókat tartalmaz a készülék kezelőfelületéhez, az alapkészülékhez és a kimutatórendszerhez. A verziószámok egymástól függetlenek.

6.8.1 A készülék-kezelőfelület szoftverének frissítése

A szoftverfrissítéseket pendrive segítségével importálja.




TUDNIVALÓ

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt

- ▶ Ne kapcsolja ki a készüléket, ne távolítsa el a pendrive-ot a szoftver frissítése közben.

- 1 Másolja át a fájlokat egy FAT32 formátumú pendrive főkönyvtárába.
- 2 Csatlakoztassa a pendrive-ot a készülék egyik USB-csatlakozójához.
- 3  > Frissítés > Készülék-kezelőfelület frissítés
 - ⇒ A készülék kezelőfelület aktív szoftververziója az ablakban felül jelenik meg. Amennyiben a pendrive-on egy vagy több szoftververzió található, úgy a legújabb megtalált verzió a sorban alább jelenik meg. Ha ez újabb, mint a már telepített verzió, akkor a háttér zöld, egyébként piros.
- 4 Az új szoftververzió betöltéséhez nyomja meg a „Frissítés” gombot.
 - ⇒ A befejezés után a készülék kezelőfelület automatikusan újraindul.

6.8.2 Az alapkészülék szoftverének frissítése

A szoftverfrissítéseket pendrive segítségével importálja.




TUDNIVALÓ

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt

- ▶ Ne kapcsolja ki a készüléket, ne távolítsa el a pendrive-ot a szoftver frissítése közben.

- 1 Másolja át a fájlokat egy FAT32 formátumú pendrive főkönyvtárába.
- 2 Csatlakoztassa a pendrive-ot a készülék USB-csatlakozójához.
- 3  > Frissítés > Alapkészülék frissítése
 - ⇒ Az alapkészülék aktív szoftververziója az ablakban felül jelenik meg. Amennyiben a pendrive-on egy vagy több szoftververzió található, úgy a legújabb megtalált verzió a sorban alább jelenik meg. Ha ez újabb, mint a már telepített verzió, akkor a háttér zöld, egyébként piros.
- 4 Az új szoftververzió betöltéséhez nyomja meg a „Frissítés” gombot.
 - ⇒ A befejezés után a rendszer automatikusan újraindul.

6.8.3 A gázkimutató rendszer szoftverének frissítése

A szoftverfrissítéseket pendrive segítségével importálja.




TUDNIVALÓ

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt

- ▶ Ne kapcsolja ki a készüléket, ne távolítsa el a pendrive-ot a szoftver frissítése közben.

- 1 Másolja át a fájlokat egy FAT32 formátumú pendrive főkönyvtárába.
- 2 Csatlakoztassa a pendrive-ot a készülék USB-csatlakozójához.
- 3  > Frissítés > Gázkimutató rendszer
 - ⇒ Az alapkészülék aktív szoftververziója az ablakban felül jelenik meg. Amennyiben a pendrive-on egy vagy több szoftververzió található, úgy a legújabb megtalált verzió a sorban alább jelenik meg. Ha ez újabb, mint a már telepített verzió, akkor a háttér zöld, egyébként piros.
- 4 Az új szoftververzió betöltéséhez nyomja meg a „Frissítés” gombot.
 - ⇒ A befejezés után a rendszer automatikusan újraindul.

6.9 Kiszállítási állapot visszaállítása

A készüléket vissza tudja állítani a gyári beállításokra.



Beállítások és mért adatok elvesztése

A kiszállítási állapotba történt visszaállítás után a készülék memóriájában csak a gyártó gyári beállításai találhatók.

- ▶ Előzőleg mentse le a fontos mért adatokat egy pendrive-ra. Lásd: „Mért adatok átvitele [▶ 34]”.

✓ **Supervisor** jogosultságok

- ▶ > Készülék visszaállítása

6.10 Kibővített beállítások

- ▶ > Általános > Mérés

A szakszerűtlen módosítások hibás mérésekhez vezethetnek.

- ▶ A beállításokat ezen az oldalon csak az INFICON céggel konzultálva módosítsa.

6.11 Aktív hibák és figyelmeztetések megnyitása a CP7 készülékkel

Aktív hibák

A hibák vagy figyelmeztetések az aktív munkafelületen jelennek meg.

Kiegészítésként elszíneződik a diagnosztika szimbólum .

- 1 > Hibák és figyelmeztetések

⇒ A „Hibák és figyelmeztetések” gomb csak addig áll rendelkezésre, amíg a hibák vagy figyelmeztetések aktívak. A hibák és figyelmeztetések lista formájában jelennek meg.

- 2 Ahhoz, hogy a mérések elvégezhetőek legyenek, nyugtázza az aktív hibákat vagy figyelmeztetéseket a „Clear” gombbal.

⇒ A megjelenített információk bezárnak.

Lásd „Figyelmeztető jelzések és hibaüzenetek” is.

6.12 Kijelentkezés a készülékből

- 1 Nyomja meg a kijelzőn jobb oldalon felül megjelenített felhasználói nevét.

⇒ Megnyílik a „Felhasználó opciók” ablak.

- 2 A „Kijelentkezés” gombbal jelentkezzon ki a készülékből.

⇒ Megnyílik a bejelentkező ablak.

7 Tisztítás és karbantartás

Az itt leírt összes tisztítási és karbantartási munka csak a készülék burkolatának kinyitása nélkül végezhető!

VESZÉLY

Életveszély áramütés miatt

A készülék belsejében magas a feszültség. Az elektromos feszültség alatti alkatrészek érintésekor életveszély áll fenn.

- ▶ Minden tisztítási és karbantartási munka előtt válassza le a készüléket az áramellátásról. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás illetéktelenül nem állítható vissza.
- ▶ Ne nyissa fel a készülék fedelét.

VESZÉLY

Sérülésveszély az elektrolit miatt

- ▶ Akadályozza meg a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.
- ▶ Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen kesztyűt, munkaköpenyt és arcvédőt.
- ▶ Vegye figyelembe a mindenkori biztonsági adatlap utasításait, és teljesítse az érvényes munkautasításokat.
- ▶ Az elektrolit- vagy savfröccsenés helyét azonnal mossa le tiszta vízzel.
- ▶ Adott esetben menjen orvoshoz.

VIGYÁZAT

Veszély lezuhanó nehéz terhek miatt

A készülék nehéz, és felborulása vagy lezuhanása esetén személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ A készüléket csak kellően stabil alapra állítsa.

7.1 Az ELT Vmax karbantartási munkái

7.1.1 ELT Vmax: A ház tisztítása

A ház egy fényezett fémház.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az ELT Vmax le van választva az áramellátásról.
- 2 A megnedvesítéshez csak vizet használjon.
- 3 Kerülje az alkoholt, zsírt vagy olajat tartalmazó tisztítószereket.
- 4 Törölje le a házat egy nedves, puha törlőkendővel.

7.1.2 ELT Vmax: A szűrőpaplan cseréje

Szűrőpaplan	Megrendelési szám: 200013816
Szükséges szerszám	Nincs

Fokozott portterhelésű gyártóhelyiségekben a szűrőpaplan elszennyeződhet. Cserélje ki a szűrőpaplant jelentős elszennyeződés esetén.

✓ Rendelkezik új szűrőpaplannal.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az áramellátásról.
- 2 Vegye le a műanyagrácsot. Ezt csak a reteszelőrr rögzíti.
- 3 Vegye ki a használt levegőszűrőt a műanyagrácsból, és helyezzen be újat.
- 4 Helyezze be a műanyagrácsot az új levegőszűrővel együtt.
⇒ A szűrőpaplant kicserélte.

7.2 Karbantartási terv

Karbantartás	Leírás	Alkatrészszám	Üzemórák			Időtartam	Karbantartási fokozat
			500	2000	10000		
Szűrőpaplan tisztítása vagy cseréje	Szűrőpaplan	200013816				*	I
Üzemifolyadék-tartály cseréje	Üzemifolyadék-tartály	200003801			X		II
Belső szűrő cseréje	Belső szűrő	200013817			X		II

*Szükség esetén

A karbantartási fokozatok magyarázata:

I. karbantartási fokozat: Műszaki képzettséggel nem rendelkező ügyfél

II. karbantartási fokozat: Műszaki képzettséggel rendelkező, és INFICON tréningen részt vett ügyfél

III. karbantartási fokozat: INFICON szerviz

8 Üzemen kívül helyezés

8.1 A készülék ártalmatlanítása

A készüléket az üzemeltető ártalmatlaníthatja vagy elküldheti a gyártóhoz. A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A hulladék mennyiségének csökkentése és a környezet védelme érdekében használja ki ezt a lehetőséget.

Ártalmatlanításkor tartsa be az adott országban érvényes környezetvédelmi és biztonsági előírásokat.

8.2 Az akkumulátor-szivárgásmérő beküldése karbantartás, javítás vagy ártalmatlanítás céljából



FIGYELMEZTETÉS

Veszély egészségre ártalmas anyagok miatt

A szennyezett készülékek veszélyeztethetik az egészséget. A szennyezettségi nyilatkozat a készülékkel érintkező valamennyi személy védelmét szolgálja. A visszaküldési szám és a kitöltött szennyeződési nyilatkozat nélkül beküldött berendezéseket a gyártó visszaküldi a feladónak.

► Töltse ki teljesen a szennyezettségi nyilatkozatot.

- 1 A visszaküldés előtt lépjen kapcsolatba a gyártóval, és küldje meg a kitöltött szennyezettségi nyilatkozatot.
⇒ Ekkor kap egy visszaküldési számot és egy szállítási címet.
- 2 A visszaküldéshez használja az eredeti csomagolást.
- 3 A készülék szállítása előtt csatolja a kitöltött szennyezettségi nyilatkozat másolatát a csomag külső részéhez.

A szennyeződés bejelentését lásd alább.

Declaration of Contamination

The service, repair, and/or disposal of vacuum equipment and components will only be carried out if a correctly completed declaration has been submitted. Non-completion will result in delay.
 This declaration may only be completed (in block letters) and signed by authorized and qualified staff.

1 Description of product

Type _____

Article Number _____

Serial Number _____

2 Reason for return

3 Operating fluid(s) used (Must be drained before shipping.)

4 Process related contamination of product:

toxic	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	 2) Products thus contaminated will not be accepted without written evidence of decontamination!
caustic	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	
biological hazard	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
explosive	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
radioactive	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
other harmful substances	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	

The product is free of any substances which are damaging to health
 yes

1) or not containing any amount of hazardous residues that exceed the permissible exposure limits

5 Harmful substances, gases and/or by-products

Please list all substances, gases, and by-products which the product may have come into contact with:

Trade/product name	Chemical name (or symbol)	Precautions associated with substance	Action if human contact

6 Legally binding declaration:

I/we hereby declare that the information on this form is complete and accurate and that I/we will assume any further costs that may arise. The contaminated product will be dispatched in accordance with the applicable regulations.

Organization/company _____

Address _____ Post code, place _____

Phone _____ Fax _____

Email _____

Name _____

Date and legally binding signature _____
Company stamp _____

Copies:
 Original for addressee - 1 copy for accompanying documents - 1 copy for file of sender

9 Függelék

9.1 Tartozék

Termék	Katalógusszám
E-Check kalibráló szivárgás (DMC)	600-105
E-Check csatlakoztatókészlet (az E-Check nincs a szállított csomagban)	600-106
CP7 készülék kezelőfelület	600-310
Vivőgázhajtás, 10 sccm	600-107
Modul, I/O 1000	560-310
Adatkábel, I/O 1000	
2 m	560-332
5 m	560-335
10 m	560-340
Buszmodul, BM1000	
Profibus	560-315
Profinet	560-316
DeviceNet	560-317
Ethernet / IP	560-318

9.2 Tanúsítványok

9.2.1 CE megfeleléségi - nyilatkozat



We – INFICON GmbH - herewith declare that the products defined below meet the basic requirements regarding safety and health and relevant provisions of the relevant EU Directives by design, type and the versions which are brought into circulation by us. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of INFICON GmbH.

In case of any products changes made, this declaration will be void.

Designation of the product:

Battery leak detector

Models: **ELT Vmax**

Catalogue number: **600-301**

The products meet the requirements of the following Directives:

- **Directive 2014/30/EU (EMC)**
- **Directive 2011/65/EU (RoHS)**

Applied harmonized standards:

- **EN 61326-1:2013**
Class A according to EN 55011
- **EN IEC 63000:2018**

Cologne, March 25th, 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Fritz'.

Matthias Fritz, Managing Director LDT

Cologne, March 25th, 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. Schneider'.

pro
Winfried Schneider, Research & Development

INFICON GmbH

Bonner Straße 498

D-50968 Cologne

Tel.: +49 (0)221 56788-0

Fax: +49 (0)221 56788-90

www.inficon.com

E-mail: leakdetection@inficon.com

9.2.2 Beépítési nyilatkozat



EC DECLARATION OF INCORPORATION

We – INFICON GmbH - herewith declare that the products defined below meet the basic requirements regarding safety and health and relevant provisions of the relevant EU Directives by design, type and the versions which are brought into circulation by us. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of INFICON GmbH.

In case of any products changes made, this declaration will be void

Designation of the product:

Battery leak detector

Models: **ELT Vmax**

Catalogue number: **600-301**

The products meet the requirements of the following Directives:

- **Directive 2006/42/EC (Machinery)**

Applied harmonized standards:

- **EN ISO 12100:2010**
- **EN ISO 61010-1:2010+A1:2019**

The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive (2006/42/EC), where appropriate.

The manufacturer will electronically transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the partly completed machinery.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII.

Authorised person to compile the relevant technical files:

Heinz Rauch, INFICON GmbH, Bonner Strasse 498, D-50968 Cologne

The following essential health and safety requirements according to Annex II of Directive 2006/42/EC were fulfilled:

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

were partially fulfilled:

1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.16, 1.6.3

Cologne, March 25th, 2024

Matthias Fritz, Managing Director LDT

Cologne, March 25th, 2024

pro
Winfried Schneider, Research & Development

INFICON GmbH
Bonner Straße 498
D-50968 Cologne
Tel.: +49 (0)221 56788-0
Fax: +49 (0)221 56788-90
www.inficon.com
E-mail: leakdetection@inficon.com

9.2.3 Kínai RoHS nyilatkozat

Restriction of Hazardous Substances (China RoHS)

有害物质限制条例（中国 RoHS）

	ELT Vmax: Hazardous Substance ELT Vmax: 有害物质					
Part Name 部件名称	Lead (Pb) 铅	Mercury (Hg) 汞	Cadmium (Cd) 镉	Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 六价铬	Polybrominated biphenyls (PBB) 多溴联苯	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 多溴联苯醚
Assembled printed circuit boards 组装印刷电路板	X	O	O	O	O	O
<p>This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. 本表是根据 SJ/T 11364 的规定编制的。</p> <p>O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. O: 表示该部件所有均质材料中所含的上述有害物质都在 GB/T 26572 的限制要求范围内。</p> <p>X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. X: 表示该部件所使用的均质材料中，至少有一种材料所含的上述有害物质超出了 GB/T 26572 的限制要求。</p> <p>(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.) (企业可以根据实际情况，针对含 "X" 标识的部件，在此栏中提供更多技术说明。)</p>						



Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice.
The trademarks mentioned in this document are held by the companies that produce them.