


Compact Cold Cathode Gauge MAG470





Kurzanleitung inkl. EU-Konformitätserklärung

timb57d1 (2020-07)

Gültiakeit

Dieses Dokument ist gültig für Produkte mit der Artikelnum-

(Flansch DN 40 CF-F kurze Version) 399-360 399-361 (Flansch DN 40 CF-F lange Version)

Sie finden die Artikelnummer (PN) auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbe-



Zu diesem Dokument

Dieses Dokument beschreibt die Installation und den Betrieb der oben aufgeführten Produkte

Für weitere Informationen konsultieren Sie die separate Gebrauchsanleitung 🕮 [1].

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die beschriebenen Compact Cold Cathode Gauges erlauben Vakuummessungen von Gasen im Druckbereich von 5×10⁻¹¹ ... 1×10⁻² mbar.

Funktion

Als Messelement wird ein Kaltkathoden-Ionisationsmesssystem (nach dem Prinzip des invertierten Magnetrons) einge-

Das Messsignal ist über den ganzen Messbereich logarithmisch vom Druck abhängig

Sicherheit

Verwendete Zeichen



Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Personen ausgeführt werden, welche die geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult worden sind.



STOP GEFAHR

Angaben zur Verhütung von Personenschäden jeglicher



! WARNUNG

Angaben zur Verhütung umfangreicher Sach- und Um-



Vorsicht

Angaben zur Handhabung oder Verwendung. Nichtbeachten kann zu Störungen oder geringfügigen Sachschäden



Grundlegende Sicherheitsvermerke

- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und halten Sie die Schutzmaßnahmen ein.
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen (→ Technische Daten) und Prozessmedien.
- Alle Arbeiten sind nur unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Einhaltung der Schutzmaßnahmen zulässig. Beachten Sie zudem die in diesem Dokument angegebenen Sicherheitsvermerke.
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und halten Sie die Schutzmaßnahmen ein.



STOP GEFAHR

Magnetfelder

Starke Magnetfelder können elektronische Geräte, z. B. Herzschrittmacher, stören oder ihre Funktion beeinträchtigen.

Zwischen Herzschrittmacher und Magnet einen Sicherheitsabstand von ≥10 cm einhalten oder den Einfluss starker Magnetfelder durch Magnetfeldabschirmungen vermeiden

Geben Sie die Sicherheitsvermerke an alle anderen Benutzer

Verantwortung und Gewährleistung

INFICON übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls der Betreiber oder Drittpersonen

- dieses Dokument missachten
- das Produkt nicht bestimmungsgemäß einsetzen
- am Produkt Eingriffe jeglicher Art (Umbauten, Änderungen. usw.) vornehmen
- das Produkt mit Zubehör betreiben, welches in den zugehörigen Produktdokumentationen nicht aufgeführt ist.

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Gasen liegt beim Betreiber

Fehlfunktionen der Messröhre, die auf Verschmutzung oder Verschleiß zurückzuführen sind, sowie Verschleißteile (z. B. Dichtungen), fallen nicht unter die Gewährleistung.

Einbau

Vakuumanschluss



! Vorsicht



Vakuumkomponente

Schmutz und Beschädigungen beeinträchtigen die Funktion der Vakuumkomponente.

Beim Umgang mit Vakuumkomponenten die Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung beachten.

/! Vorsicht



Verschmutzungsempfindlicher Bereich Das Berühren des Produkts oder von Teilen davon mit bloßen Händen erhöht die Desorptions-

Saubere, fusselfreie Handschuhe tragen und sauberes Werkzeug benutzen.



STOP GEFAHR

Die Messröhre muss galvanisch mit der geerde ten Vakuumkammer verbunden sein. Die Verbindung muss den Anforderungen einer Schutzverbindung nach EN 61010 entsprechen:

• CF-Flansche entsprechen dieser Forderung.



! WARNUNG

Elektrischer Überschlag

Helium kann in der Elektronik des Produkts zu elektrischen Überschlägen führen und diese zei stören.

Vor der Durchführung der Dichtheitsprüfung das Produkt außer Betrieb setzen und Elektronikein heit abnehmen

Die Einbaulage ist frei wählbar. Zu bevorzugen ist eine waagrechte bis stehende Lage, damit Kondensate und Partikel nicht in die Messkammer gelangen können.

Bei der Montage an CF-Flanschen kann es vorteilhaft sein, die Magneteinheit vorübergehend zu entfernen (→ Ш [1]).




Den notwendigen Platzbedarf ersehen Sie aus dem Maßbild (→ Technische Daten)

Elektrischer Anschluss

Stellen Sie sicher, dass die Messröhre ordnungsgemäß angeflanscht ist.

Falls kein Messkabel vorhanden ist, ein Messkabel gemäß



Speisung Speisungserde

Pin 6, 7, 8; n.c.

Signalausgang (Messsignal) Identifikation

Pin 5 Signalerde Steckergehäuse case



Betrieb

Nach dem Anlegen der Speisespannung steht zwischen den Anschlüssen 3 und 5 das Messsignal zur Verfügung (Beziehung Messsignal-Druck → Technische Daten).


Die grüne Lampe auf der Messröhre zeigt den Betriebszustand



Speisespannung vorhanden Speisespannung nicht vorhanden



/ Vorsicht



Bei INFICON-Messgeräten mit mindestens zwei Messröhrenanschlüssen kann die Kaltkatoden-Messröhre beispielsweise durch eine Pirani-Messröhre gesteuert werden.

Gasartabhängigkeit

Das Messsignal ist gasartabhängig. Die Beziehung zwischen Messsignal und Druck (\rightarrow Technische Daten) gilt für N_2 , O_2 , trockene Luft und CO. Für andere Gase können sie umge rechnet werden (→ Technische Daten).

Zündverzögerung

Kaltkatoden-Messröhren haben beim Einschalten eine Zündverzögerung. Sie nimmt bei tieferen Drücken zu und beträgt für saubere, entgaste Messröhren typischerweise bei:

> 10^{-7} mbar ≈ 0.1 Minute 10^{-8} mbar \approx 1 Minute 10^{-9} mbar \approx 5 Minuten 10⁻¹⁰ mbar ≈ 20 Minuten 5×10⁻¹¹ mbar ≈ 30 Minuten

Die Zündung ist ein statistischer Prozess, der bereits durch geringe Ablagerungen auf den inneren Oberflächen stark beeinflusst werden kann.

Messröhre abgleichen

Die Messröhre ist ab Werk abgeglichen und sofort einsatzbereit. Ein Nachabgleich ist nicht möglich

Technische Daten

	Prinzip des invertierten Magnetrons)
Messbereich (Luft, N ₂)	5×10 ⁻¹¹ 1×10 ⁻² mbar
Genauigkeit 1×10 ⁻⁹ 1×10 ⁻³ mbar	≈ ±30 %
Wiederholbarkeit 1×10 ⁻⁹ 1×10 ⁻³ mbar	≈ ±5 %
Spannungsbereich	
(Analogausgang)	≈ 0 V ≈ +10.5 V
Messbereich	1.96 V 8.6 V
Beziehung Messsignal-	
Druck	logarithmisch, 0.8 V / Dekad
Fehlersignal	<0.5 V (keine Speisung)
Ausgangsimpedanz	2×10 Ω
Minimale Last	10 kΩ, kurzschlussfest
Ansprechzeit	druckabhängig
p > 10 ⁻⁶ mbar	<10 ms

Kaltkathoden Ionisations

messsystem (nach dem

Widerstand 7.15 kΩ gegen

Speisungserde

p = 10⁻⁸ mbar

Identifikation der Messröhre



STOP GEFAHR

Die Messröhre darf nur an Speise- oder Messge räte angeschlossen werden, die den Anforderur gen der geerdeten Schutzkleinspannung und einer Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) der Klasse 2 entsprechen. Die Leitung zur Mess-

Spannung an der Messröhre	Klasse 2 / LPS 14.5 30.0 V=
Leistungsaufnahme	(Rippel max. 1 Vpp)
· ·	-=
Sicherung vorzuschalten	1 AT
Anschluss elektrisch	FCC68 Buchse, 8-polig
7 11 10 01 11 11 10 01 01 10 11 11 11 11	, , ,
Kabel	5-polig plus Abschirmung
Leitungslänge max.	50 m (0.14 mm² Leiter)
Betriebsspannung (in der Messkammer)	≤3.3 kV
Betriebsstrom	
(in der Messkammer)	≤100 µA
Erdkonzept	→"Elektrischer Anschluss"

Vakuumflansch-Messerde über 10 kΩ verbunden (max Spannungsdifferenz bezüglich Sicherheit ±50 V bezüglich Genauigkeit ±10 V) Speisungserde-Signalerde getrennt geführt; bei großen Leitungslängen (≥10 m) wird differentielle Messung emp-

Werkstoffe gegen Vakuum

Durchführungsisolation Keramik (Al₂O₃) Interne Dichtung Edelstahl (1.4306 / AISI 304L) Flansch Anode Edelstahl (1.4310 / AISI 301) Zündhilfe Inneres Volumen $\approx 20 \text{ cm}^3$ ≤10 bar (absolut) Druck max beschränkt auf inerte Gase

und Temperaturen <100 °C

Zulässige Temperaturen Lagerung

Ausheizen

- 40 °C ... +65 °C Betrieb + 5 °C ... +55 °C alle Versionen 250 °C 1) im Ausheizbereich lange Version

gemäß Maßbild kurze Versioner 250 °C 1) (bei abgenommener

Elektronikeinheit) 250 °C 1) im Ausheizbereich lange Version gemäß Maßbild

Relative Feuchte max. 80% bei Temperaturen bis +31 °C, abnehmend auf 50 % bei +40 °C


nur in Innenräumen

Höhe bis zu 3000 m IP 40 Schutzart

1) Eine allfällige Magnetabschirmung (Zubehör) muss abge-

Abmessungen

Verwendung




950 g (Flansch DN 40 CF-F kurze Version) 1100 g (Flansch DN 40 CF-F lange Version)



Original: Deutsch timb57d1 (2020-07

Beziehung Ausgangssignal – Druck



 $0.0\ 0.5\ 1.0\ 1.5\ 2.0\ 2.5\ 3.0\ 3.5\ 4.0\ 4.5\ 5.0\ 5.5\ 6.0\ 6.5\ 7.0\ 7.5\ 8.0\ 8.5\ 9.0\ 9.5\ 10.0\ 10.5$ Ausgangssignal U [V]



U	р	С	d
[V]	[mbar]	10.2	12.75
[V]	[µbar]	7.8	9.75
[V]	[Torr]	10.3	12.875
[V]	[mTorr]	7.9	9.875
	ı	ı	ı
U	р	С	d
[V]	[micron]	7.9	9.875
[V]	[Pa]	8.6	10.75
[V]	[bar]	11.0	13.75

wohei:


U	Ausgangssignal
р	Druck
c, d	Konstanten

(abhängig von der Druckeinheit)

5×10⁻¹¹ mbar < p < 1×10⁻² mbar 3.75×10⁻¹¹ Torr < p < 7.5×10⁻³ Torr 5×10⁻⁹ Pa < p < 1 Pa

Gasartabhängigkeit

Angezeigter Druck (Messröhre für Luft abgeglichen)



Anzeigebereich unter 10-5 mbar

Im Bereich unter 10⁻⁵ mbar ist die Anzeige linear. Für andere Gase als Luft können der Druck durch eine einfache Umrechnung ermittelt werden:

Г	p _{eff}	=	K × angezeigter Druck
---	------------------	---	-----------------------

wobei:	Gasart	K
	Luft (N ₂ , O ₂ , CO)	1.0
	Xe	0.4
	Kr	0.5
	Ar	0.8
	H ₂	2.4
	Ne	4.1
	He	5.9

Wartung, Störungsbehebung

Bei hohen Betriebsdrücken und / oder verschmutzenden Betriebsbedingungen ist ein regelmäßiges Reinigen der Messröhre erforderlich.

Fehlfunktionen der Messröhre, die auf Verschmutzung oder Verschleiß zurückzuführen sind, sowie Verschleißteile (z. B. Dichtungen), fallen nicht unter die Gewährleistung.

Produkt zurücksenden



MARNUNG !



Versand kontaminierter Produkte

Kontaminierte Produkte (z.B. radioaktiver, toxischer, ätzender oder mikrobiologischer Art) können Gesundheits- und Umweltschäden ver-

Eingesandte Produkte sollen nach Möglichkeit frei von Schadstoffen sein. Versandvorschriften der beteiligten Länder und Transportunternehmen beachten. Ausgefüllte Kontaminationserklärung *) beilegen.

Nicht eindeutig als "frei von Schadstoffen" deklarierte Produkte werden kostenpflichtig dekontaminiert.

Ohne ausgefüllte Kontaminationserklärung eingesandte Produkte werden kostenpflichtig zurückgesandt

Entsorgung





Produkte, Betriebsmittel usw. müssen unter Umständen speziell entsorgt werden.

Vorschriften entsorgen.





Kontaminierte Teile können zu Gesundheits-

Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften beachten und die Schutzmaßnahmen einhalten.

Unterteilen der Bauteile

Nach dem Zerlegen des Produkts sind die Bauteile entsorgungstechnisch in folgende Kategorien zu unterteilen:

Bauteile mit Kontakt zu Prozessgasen

Waren die verwendeten Prozessgase radioaktiv, toxisch, ätzend oder mikrobiologischer Art, müssen die Bauteile entsprechend den länderspezifischen Vorschriften entsorgt werden.

trennen und der Wiederverwertung zuzuführen.

Bauteile ohne Kontakt zu Prozessgasen



Umweltgefährdende Stoffe

Umweltgefährdende Stoffe gemäß den örtlichen



schäden führen.

Andernfalls sind sie entsprechend ihrer Materialart zu

Diese Bauteile sind entsprechend ihrer Materialart zu trennen und der Wiederverwertung zuzuführen.

EU-Konformitätserklärung



Hiermit bestätigen wir. INFICON, für das nachfolgende Produkt die Konformität zu fol-

- 2014/30/EU, Abl. L 96/79, 29.3,2014 (EMV-Richtlinie; Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit)
- 2011/65/EU, Abl. L 174/88, 1.7.2011 (RoHS-Richtlinie; Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Produkt

Compact Cold Cathode Gauge

Harmonisierte und internationale/nationale Normen sowie Spezifikationen:

- EN 61000-6-2:2005 (EMV Störfestigkeit)
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 (EMV Störaussendung)
- EN 61010-1:2010 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess- u. Steuereinrichtungen)
- EN 61326-1:2013; Gruppe 1, Klasse B (EMV-Anforderungen für elektrische Mess- u. Steuereinrichtungen)

Hersteller / Unterschriften

INFICON AG, Alte Landstraße 6, LI-9496 Balzers

30. Juli 2020

30. Juli 2020

Remo Klaiber Director of Global Marketing

Dr. Christian Riesch Head of Development

Umrechnungstabelle

	mbar	bar	Pa	hPa	kPa	Torr mm HG
mbar	1	1×10 ⁻³	100	1	0.1	0.75
bar	1×10 ³	1	1×10 ⁵	1×10 ³	100	750
Pa	0.01	1×10 ⁻⁵	1	0.01	1×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³
hPa	1	1×10 ⁻³	100	1	0.1	0.75
kPa	10	0.01	1×10 ³	10	1	7.5
Torr	1.332	1.332×10 ⁻³	133.32	1.3332	0.1332	1
mm HG						

 $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$

Weitere Informationen

[1] Gebrauchsanleitung MAG470 tinb57d1 (deutsch) tinb57e1 (englisch)



Liechtenstein Tel +423 / 388 3111 Fax +423 / 388 3700 reachus@inficon.com www.inficon.com

Formular unter www.inficon.com